

Wykaz bram wjazdowych, szlabanów i bram garażowych**1. PSG Janów Podlaski, ul. Brzeska 71**

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama wjazdowa - Roger BH30 741 520x230 cm	wjazd	Do wymiany wkładka rozprężenia napędu bramy
2	Szlaban wjazdowy - NICE WIL 6	wjazd	Do wymiany naklejki odbłaskowe na ramieniu szlabanu L-5500
3	Brama garażowa segmentowa podnoszona POLTAU 255x300 cm	bud. nr 2 garaż nr 2	Do wymiany rolki jezdne bramy 12 szt. (4 szt. krótkie oraz 8 szt. krótkie trzpień L-35 mm zakończony gwintem)
4	Brama garażowa segmentowa podnoszona POLTAU 255x300 cm	bud. nr 2 garaż nr 3	Do wymiany rolki jezdne bramy 12 szt. (4 szt. krótkie oraz 8 szt. krótkie trzpień L-35 mm zakończony gwintem) Do wymiany zamek z rygłem KOWAL
5	Brama garażowa segmentowa podnoszona POLTAU 255x300 cm	bud. nr 2 garaż nr 4	Do wymiany rolki jezdne bramy 12 szt. (4 szt. krótkie oraz 8 szt. krótkie trzpień L-35 mm zakończony gwintem) Do wymiany odbój bramy L-500
6	Brama garażowa segmentowa podnoszona POLTAU 255x300 cm	bud. nr 2 garaż nr 5	Do wymiany rolki jezdne bramy 12 szt. (4 szt. krótkie oraz 8 szt. krótkie trzpień L-35 mm zakończony gwintem)
7	Brama garażowa segmentowa podnoszona POLTAU 255x300 cm	bud. nr 2 garaż nr 6	Do wymiany rolki jezdne bramy 12 szt. (4 szt. krótkie oraz 8 szt. krótkie trzpień L-35 mm zakończony gwintem)
8	Brama garażowa segmentowa podnoszona POLTAU 255x300 cm	bud. nr 2 garaż nr 7	Do wymiany rolki jezdne bramy 12 szt. (4 szt. krótkie oraz 8 szt. krótkie trzpień L-35 mm zakończony gwintem)
9	Brama garażowa segmentowa podnoszona POLTAU 255x300 cm	bud. nr 2 garaż nr 8	Do wymiany rolki jezdne bramy 12 szt. (4 szt. krótkie oraz 8 szt. krótkie trzpień L-35 mm zakończony gwintem)
10	Brama garażowa segmentowa podnoszona POLTAU 255x300 cm	bud. nr 2 garaż nr 9	Do wymiany rolki jezdne bramy 12 szt. (4 szt. krótkie oraz 8 szt. krótkie trzpień L-35 mm zakończony gwintem) Do wymiany zamek z rygłem KOWAL
11	Brama garażowa segmentowa podnoszona POLTAU 255x300 cm	bud. nr 2 garaże nr 10	Do wymiany rolki jezdne bramy 12 szt. (4 szt. krótkie oraz 8 szt. krótkie trzpień L-35 mm zakończony gwintem)
12	Brama garażowa segmentowa podnoszona POLTAU 255x300 cm	bud. nr 2 myjnia	Do wymiany rolki jezdne bramy 12 szt. (4 szt. krótkie oraz 8 szt. krótkie trzpień L-35 mm zakończony gwintem) Do wymiany zamek z rygłem KOWAL oraz okucie dolnego blatu z uszczelką L-2650

2. PSG Bohukały, Bohukały 33

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Szlaban wjazdowy - FAAC 640	wjazd	Do wymiany pilot 2-kanalowy FIX FAAC z programowaniem 2 szt.
2	Brama garażowa segmentowa podnoszona - KRISPOL K2 IS	bud. nr 1 garaż nr 2A	Do wymiany zamek z rygłem KOWAL
3	Brama garażowa segmentowa podnoszona - KRISPOL K2 IS	bud. nr 1 garaż nr 3A	Do wymiany rolki jezdne bramy krótkie 4 szt. oraz zamek z rygłem KOWAL
4	Brama garażowa segmentowa podnoszona - KRISPOL K2 IS	bud. nr 2 myjnia	Do wymiany rolki jezdne bramy krótkie 12 szt.

3. PSG Terespol, ul. Wojska Polskiego 164

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa - NICE T04024	wjazd	Do wymiany rozprężenie napędu bramy skrzydła lewego
2	Brama garażowa segmentowa podnoszona mech. - BEDITOM ST 40	bud. nr 4 garaż nr 5	Do wymiany przycisk dzwonekowy natynkowy

3	Brama garażowa segmentowa podnoszona mech. - BEDITOM ST 40	bud. nr 8 garaż nr 7	Do wymiany rolki jezdne 2 szt. oraz uszczelka dolna L-3150
4	Brama garażowa segmentowa podnoszona mech. - BEDITOM ST 40	bud. nr 8 garaż nr 8	Do wymiany rolki jezdne 2 szt. oraz uszczelka dolna L-3150
5	Brama garażowa segmentowa podnoszona mech. - BEDITOM ST 40	bud. nr 8 garaż nr 10	Do naprawy mocowanie przełącznika bramy
6	Brama garażowa segmentowa podnoszona mech. - BEDITOM ST 40	bud. nr 8 garaż nr 11	Do naprawy mocowanie przełącznika bramy
7	Brama garażowa segmentowa podnoszona mech. - BEDITOM ST 40	bud. nr 8 garaż nr 12	Do naprawy mocowanie przełącznika bramy

4. PSG Biała Podlaska, ul. Dokudowska 19

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama wjazdowa - panelowa - FAAC 740	śluza, przy bud. nr 2	Do wymiany radio wraz z 2 pilotami w napędzie bramy FAAC 740
2	Brama garażowa segmentowa podnoszona - NASSAU 9000 FA	bud. garażowy garaż nr 1	Do wymiany gałka w zamku bramy firmy KUKA
3	Brama garażowa segmentowa podnoszona - NASSAU 9000 FA	bud. garażowy garaż nr 3	Do wymiany wózek rozprężający napęd w szynie prowadzącej bramę (napęd FAAC 531)

5. PSG Kodeń, ul. 1 Maja 18

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama wjazdowa - Roger R30/804	wjazd od ul. 1 Maja 18	Do wymiany lampa ostrzegawcza 230V
2	Brama wjazdowa - Roger R30/804	wjazd od ul. Nadbrzeżnej	Do wymiany górne rolki jezdne na słupku domyku bramy 2 szt. średnica 45 mm

6. PSG Sławatycze, ul. Włodawska 12

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama wjazdowa - DEA SYSTEM 405x240 cm	wjazd	Do naprawy izolacja przewodu zasilania bramy (peszel) L-1000
2	Brama garażowa segmentowa - BEDITOM ST 40	bud. garażowy garaż nr 2	Do zamontowania zewnętrzny system rozprężenia napędu bramy
3	Brama garażowa segmentowa - BEDITOM ST 40	bud. garażowy garaż nr 3	Do zamontowania zewnętrzny system rozprężenia napędu bramy
4	Brama garażowa segmentowa - BEDITOM ST 40	bud. garażowy garaż nr 4	Do zamontowania zewnętrzny system rozprężenia napędu bramy
5	Brama garażowa segmentowa - BEDITOM ST 40	bud. garażowy garaż nr 5	Do zamontowania zewnętrzny system rozprężenia napędu bramy
6	Brama garażowa segmentowa - BEDITOM ST 40	bud. garażowy garaż nr 8	Do zamontowania zewnętrzny system rozprężenia napędu bramy
7	Brama garażowa segmentowa - BEDITOM ST 40	bud. garażowy garaż nr 9	Do zamontowania zewnętrzny system rozprężenia napędu bramy
8	Brama garażowa segmentowa - BEDITOM ST 40	bud. garażowy garaż nr 10	Do zamontowania zewnętrzny sterownik trójpozycyjny do sterowania napędem bramy. Do przełożenia na zewnątrz budynku sznurki L-3000 do rozprężenia napędu bramy wraz z montażem skrzynki zewnętrznej na w/w sznurki
9	Brama garażowa segmentowa - BEDITOM ST 40	bud. garażowy myjnia	Do wymiany zawias boczny wraz z obejmą rolki 2 szt. oraz do wymiany kpl. fotokomórek

7. PSG Dolhobrody, Dolhobrody 58a

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama wjazdowa - Beninca B0B30M NEW	wjazd	Do wymiany kpl. fotokomórek

2	Szlaban wjazdowy	wjazd	Do wymiany kompletny szlaban na nowy, wyposażony w podświetlane ramie o długości 6 m wraz z kompletem fotokomórek (w razie konieczności wykonanie nowej podstawy fundamentowej pod szlaban)
3	Brama garażowa segmentowa - HÖRMANN LPU 40 125	bud. nr 2 garaż nr 3	Do wymiany rolki krótkie dolnego blatu oraz uszczelka dolnego blatu L-2550
4	Brama garażowa segmentowa - HÖRMANN LPU 40 125	bud. nr 2 garaż nr 4	Do wymiany uszczelka pionowa prawa strona L-2600

8. PSG Włodawa, ul. Saperów 1

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama garażowa segmentowa podnoszona - HÖRMANN SPU 40	bud. garażowy nr 2 garaż nr 5	Do wymiany odbój krótki Hormann
2	Brama garażowa segmentowa podnoszona - HÖRMANN SPU 40	bud. garażowy nr 3 pom. tech.	Do wymiany uszczelka blatu dolnego Hormann z niskim progiem L-4200
3	Brama garażowa segmentowa podnoszona - HÖRMANN SPU 40	bud. garażowy nr 3 myjnia	Do wymiany uszczelka blatu dolnego Hormann z niskim progiem L-4200

9. PSG Zberezę, Zberezę 30

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Szlaban wjazdowy - NICE M5BAR	wjazd	Do wymiany kompletny szlaban na nowy , wyposażony w podświetlane ramie o długości 6 m wraz z kompletem fotokomórek (w razie konieczności wykonanie nowej podstawy fundamentowej pod szlaban)
2	Brama garażowa podnoszona - WIŚNIEWSKI UniPro	bud. nr 3 garaż nr 10	Do wymiany zawias środkowy bezpieczny 2 szt.

10. PSG Wola Uhruska, ul. Turystyczna 10

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama wjazdowa - NICE ROBO	wjazd	Do zamontowania radio w napędzie bramy wraz z 2 pilotami
2	Brama garażowa segmentowa - HÖRMANN TPU 40	bud. nr 2 garaże nr 1	Do wymiany guma odboju bramy
3	Brama garażowa uchylna - HÖRMANN N80	bud. nr 2 garaż nr 7	Do wymiany linka do rozprężenia napędu bramy

11. PSG Dorohusk

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama rolowana podnoszona mechanicznie - HÖRMANN RH 120	budynek kontroli szczegółowej MicroSearch - wjazd	Do wymiany krańcówka wahliwa od przełączania światła semafora

12. PSG Skryhiczyn, Skryhiczyn 69

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Szlaban wjazdowy - NICE WIL 6	wjazd	Do wykonania podstawa pod słupki ramienia szlabanu oraz wymiana kpl. fotokomórek
2	Brama garażowa segmentowa podnoszona - HÖRMANN N80	bud. nr 3 garaż nr 3	Do wymiany uchwyt z rolką bramy uchylnej Hormann (prawa strona)
3	Brama garażowa segmentowa podnoszona - HÖRMANN N80	bud. nr 3 garaż nr 4	Do naprawy uchwyt zamknięcia bramy (prawa strona , dolny róg bramy)
4	Brama garażowa segmentowa podnoszona - HÖRMANN N80	bud. nr 3 myjnia	Do wymiany rolki jezdne krótkie 12 szt. oraz kpl. fotokomórek
5	Brama garażowa segmentowa podnoszona - WIŚNIEWSKI UniPro	bud. nr 4 garaż nr 2	Do wymiany ramię prowadzące bramę po szynie od napędu bramy (Proxima G1000)

13. PSG Horodło, ul. Piłsudskiego 112

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama wjazdowa - FAAC 746 ER	wjazd	Do wymiany lampy ostrzegawczej (uniwersalna) oraz do wymiany kpl. końcówek magnetycznych FAAC
2	Brama garażowa segmentowa - WIŚNIEWSKI UniPro	bud. nr 2 garaż nr 3	Do wymiany górny uchwyt rolki jezdnej ostatniego blatu

14. PSG Hrubieszów, ul. Wyzwolenia 56

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama wjazdowa - NICE RUN	wjazd	Do wymiany listwy nylonowej szerokość 20 mm L-340 mm 4 szt. oraz 2 szt. pilotów NICE FLOUS 4-kanalowe. Do zamontowania najazdu na słupki domyku bramy i rolki najazdowa (80x80)
2	Brama garażowa segmentowa podnoszona - TORSYSTEM 255x235 cm	bud. mieszkalny nr 56 A garaż nr 3A	Do wymiany okucia dolne wraz z rolkami jezdny 2 szt.
3	Brama garażowa segmentowa podnoszona - TORSYSTEM 255x235 cm	bud. mieszkalny nr 56 A garaż nr 4A	Do wymiany rolki jezdnej bramy 6 szt.
4	Brama garażowa segmentowa podnoszona - TORSYSTEM 255x235 cm	bud. mieszkalny nr 56 A garaż nr 9A	Do wymiany rolki jezdnej bramy 10 szt.
5	Brama garażowa segmentowa podnoszona - TORSYSTEM 255x235 cm	bud. mieszkalny nr 56 A garaż nr 11A	Do wymiany rolki jezdnej bramy 10 szt.
6	Brama garażowa segmentowa podnoszona - TORSYSTEM 255x235 cm	bud. mieszkalny nr 56 A garaż nr 12A	Do wymiany rolki jezdnej bramy 10 szt.
7	Brama garażowa segmentowa podnoszona - TORSYSTEM 255x235 cm	bud. mieszkalny nr 56 B garaż nr 2B	Do wymiany rolki jezdnej bramy 10 szt.
8	Brama garażowa segmentowa podnoszona - TORSYSTEM 255x235 cm	bud. mieszkalny nr 56 B garaż nr 3B	Do wymiany rolki jezdnej bramy 10 szt.
9	Brama garażowa segmentowa podnoszona - TORSYSTEM 255x235 cm	bud. mieszkalny nr 56 B garaż nr 10B	Do wymiany rolki jezdnej bramy 10 szt.
10	Brama garażowa segmentowa podnoszona - Kingspan	bud. nr 5 garaż nr 1	Do wymiany rolki jezdnej bramy 14 szt.
11	Brama garażowa segmentowa podnoszona - Kingspan	bud. nr 5 garaż nr 2	Do wymiany rolki jezdnej bramy 14 szt.
12	Brama garażowa segmentowa podnoszona - Kingspan	bud. nr 5 garaż nr 4	Do wymiany rolki jezdnej bramy 12 szt.
13	Brama garażowa segmentowa podnoszona - Kingspan	bud. nr 5 garaż nr 6	Do wymiany rolki jezdnej bramy 10 szt. oraz zawias boczny bezpieczny z obejmą rolki 2 szt.
14	Brama garażowa segmentowa podnoszona - Kingspan	bud. nr 5 garaż nr 7	Do wymiany zawias boczny bezpieczny z obejmą rolki 2 szt.
15	Brama garażowa segmentowa podnoszona - Kingspan	bud. nr 5 garaż nr 8	Do wymiany rolki jezdnej bramy 12 szt.
16	Brama garażowa segmentowa podnoszona - Kingspan	bud. nr 5 garaż nr 9	Do wymiany rolki jezdnej bramy 14 szt.
17	Brama garażowa segmentowa podnoszona - Kingspan	bud. nr 5 garaż nr 10	Do wymiany zawias boczny bezpieczny z obejmą rolki 4 szt.
18	Brama garażowa segmentowa podnoszona - TORSYSTEM	bud. nr 5 myjnia wjazd	Do wymiany linki nośnej 4 mm L-6000 zarobione oczkiem, uszczelka dolna L-3600 wraz z korkami. Do wymiany rolki jezdnej bramy 12 szt.
19	Brama garażowa segmentowa podnoszona - TORSYSTEM	bud. nr 5 myjnia wjazd	Do wymiany uszczelki dolnej L-3600 wraz z korkami. Do wymiany rolki jezdnej bramy 12 szt.
20	Brama garażowa segmentowa podnoszona - TORSYSTEM	bud. nr 5 stanowisko kontroli pojazdów - wjazd	Do wymiany uszczelki dolnej L-3600 wraz z korkami.
21	Brama garażowa segmentowa podnoszona - TORSYSTEM	bud. nr 5 stanowisko kontroli pojazdów - wyjazd	Do wymiany uszczelki dolnej L-3600 wraz z korkami oraz zawias boczny z obejmą rolki 2 szt.
22	Brama garażowa segmentowa przesuwana - BENINCA106 cm x 20 przesł = 2120 cm	bud. nr 4 (hangar)	Do wymiany wyłącznika głównego zasilania na skrzydło bramy - lewe. Montaż osłon przed słońcem na fotokomórki 2 kpl.

15. PSG Kryłów, ul. Hrubieszowska 7

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama wjazdowa - FAAC 746 ER	wjazd	Do wymiany wózki jezdne bramy 4-rolkowe (80x80)
2	Brama garażowa segmentowa - WIŚNIEWSKI	bud. nr 2 garaż nr 2	Do wymiany rygiel bramy
3	Brama garażowa segmentowa - WIŚNIEWSKI	bud. nr 2 garaż nr 3	Do wymiany rygiel bramy

16. PSG Dolhobyczów, ul. Partyzantów 15

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama wjazdowa - NICE ROBO 1000	wjazd	Do wymiany kpl. fotokomórek
2	Brama garażowa segmentowa podnoszona - WIŚNIEWSKI UniPro	bud. nr 2 stanowisko kontroli pojazdów	Do zamontowania blach 300/150 grubości 2 mm w miejscu mocowania uchwytu pociągowego napędu bramy w celu wzmocnienia górnego panelu blamy.
3	Brama garażowa segmentowa podnoszona - WIŚNIEWSKI MakroPro	bud. nr 2 myjnia	Do wymiany kpl. fotokomórek

17. PSG Chłopiatyn, Chłopiatyn 41 A

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama garażowa segmentowa podnoszona - HÖRMANN TPU 40	bud. nr 2 garaż nr 7	Do wymiany uszczelka pionowa, lewa strona L-3100
2	Brama garażowa segmentowa podnoszona - HÖRMANN TPU 40	bud. nr 2 garaż nr 9 myjnia	Do wymiany uszczelka pionowa, lewa strona L-3100
3	Brama wjazdowa - NICE ROBO 1000	wjazd	Do wymiany kpl. fotokomórek

18. PSG Hrebenne, Lubycza Królewska, ul. Kolejowa 5

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama wjazdowa - CAME BXV	wjazd	Do wymiany kpl. fotokomórek
2	Brama wjazdowa na parking - SOMFY 500 ELIXO	wjazd	Do wymiany listwa nylonowa zębata L-1000 5 szt.
3	Szlaban wjazdowy - CAME GARD 8	wjazd	Do wymiany wkładka do zamknięcia pokrywy szlabanu. Do przesunięcia podpora szlabanu.
4	Brama garażowa segmentowa podnoszona - HÖRMANN LPU 67 Thermo	bud. nr 1 garaż nr 5	Do wymiany uszczelka boczna pionowa L-2500 prawa strona oraz do wymiany wizjer z wkładka do rozprężenia napędu bramy

19. PSG Hrebenne

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama rolowana podnoszona mechanicznie - HÖRMANN RH 120	budynek kontroli szczegółowej MicroSearch wjazd	Do wymiany żarówka semafora - światło zielone, prawa strona
2	Brama rolowana podnoszona mechanicznie - HÖRMANN RH 120	budynek kontroli szczegółowej MicroSearch wyjazd	Do wymiany żarówka semafora - światło zielone, lewa strona

20. PSG Lublin, ul. Podwale 3a

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama wjazdowa - NICE ROBO 1000	wjazd	Do wykonania wzmocnienie słupka domyku bramy (połączenie góry słupka domyku wraz ze słupkami furtki oraz konserwacja połączeń)
2	Szlaban wjazdowy - NICE WIL 6	wjazd	Do wymiany lampa ostrzegawcza

21. Komenda NOSG w Chelmie, ul. Trubakowska 2

Lp.	Urządzenie	Lokalizacja	Opis usterki i zakres naprawy
1	Brama wjazdowa nr 1 - CAME BK 1200	wjazd od ul. Trubakowskiej 2	Do naprawy izolacja przewodów zasilających napęd bramy L-1000
2	Brama wjazdowa nr 2 - Roger BH	wjazd od ul. Lubelskiej	Do wymiany pilot 4-kanałowy z programowaniem 6 szt.
3	Brama wjazdowa nr 2 - WIŚNIEWSKI AWSO 2000	teren Komendy NOSG (internat)	Do wymiany kpl. Fotokomórek oraz listwa zębata nylonowa 4 szt. L-300
4	Brama wjazdowa na teren OSO - CAME BX	teren Komendy NOSG	Do regulowania wózki bramy
5	Brama garażowa segmentowa podnoszona - WIŚNIEWSKI MakroPro ALU	bud. nr 8	Do naprawy mocowanie podpory sprężyny układu wyważania bramy