

# Pojazd nr 8/2025

## Dane identyfikacyjne:

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Marka                               | Fiat                              |
| Model                               | Panda 169 1.1                     |
| Rok produkcji                       | 2007                              |
| Rodzaj pojazdu                      | Samochód osobowy                  |
| Pojemność skokowa                   | 1108cm <sup>3</sup>               |
| Moc (kw)                            | 40 kW                             |
| Rodzaj paliwa                       | Benzyna                           |
| VIN                                 | ZFA16900000853162                 |
| Numer rejestracyjny                 | LTM 02JW                          |
| Okres pracy                         | Od 28.03.2007 r. do 10.01.2021 r. |
| Wskazanie drogomierza               | 184 340 km                        |
| Badania techniczne                  | Ważne do 12.03.2021 r.            |
| Stopień zużycia                     | 80 %                              |
| Ustalona wartość rynkowa po wycenie | 730 zł                            |

## Aktualny stan techniczny pojazdu:

1. **Okres postoju pojazdu** – od 10.01.2021 r. długotrwały postój – brak możliwości uruchomienia silnika.

2. **Wady i usterki:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- uszkodzony silnik (uszczelka pod głowicą),</li><li>- wypracowane elementy metalowo-gumowe zawieszenia i amortyzatory tylnych kół,</li><li>- uszkodzony układ paliwowy silnika,</li><li>- zużyta i brudna tapicerka,</li><li>- karoseria porysowana z odpryskami lakieru,</li><li>- wytarta kierownica,</li><li>- zużyte elementy układu hamulcowego,</li><li>- liczne ślady korozji na elementach podwozia,</li><li>- zużyty i skorodowany układ wydechowy</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. **Braki w uкомплекtowaniu pojazdu** – pojazd niekompletny.

4. **Wykaz załączników:**

Załącz. 1 na 2 stronach – zdjęcia pojazdu (wyk. 22.07.2024 r.)







